

PU Remover - Odstraňovač PU pěny

Odstraňovač PU pěny je rychle působící speciální odstraňovač vytvrzené polyuretanové pěny z neporézních povrchů, jako jsou umělé hmoty, nátěry, umělé povlaky, hliník apod.

Charakteristika:

- vysoce účinný prostředek
- velmi slabý zápach
- neobsahuje aromatické uhlovodíky
- biologicky snadno odbouratelný
- šetrný a snadno použitelný
- nepoškozuje povrch PVC
- na lesklých materiálech může způsobit zmatnění
- není určený na porézní podklady, může způsobit vznik skvrn a fleků

Příklady použití:

- čištění vytvrzené PU pěny ze všech neporézních povrchů kromě mědi, zinku a mosazi

Pozn. : Vzhledem k šíři možných vyskytujících se materiálů a jejich kombinací doporučujeme vždy před vlastním použitím nejdříve vyzkoušet snášlivost Odstraňovače s podkladem někde mimo pohledové části např. rámu oken a dveří, abychom předešli vzniku případných škod !
Nenechávejte prostředek působit delší dobu, než je uvedeno !

Balení:

- 100 ml kelímek se špachtlí a štětcem, 10 ks v kartonu

Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5 °C až +25 °C v suchém prostředí.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze:	směs účinných látek
Barva:	světle béžová
Konzistence:	pasta

Pracovní postup:

Aplikace: Mechanicky odstraňte co možná nejvíce vytvrzené PU pěny. Přiloženým štětcem naneste nezředěný přípravek na zbytky PU pěny. Obal ihned znovu uzavřete, protože voda, vlhkost a další látky ze vzduchu mohou ovlivnit účinnost produktu !! Necháme působit prostředek na zbytky odstraňované pěny – min. 30 min. max. 2 hod. Poté narušenou pěnu přiloženou špachtlí, zásadně bez použití vody, opatrně odstraníme. Očištěný povrch osušíme suchým a čistým hadříkem – nepoužívejte drsné pomůcky, aby nedošlo k poškrábání podkladu ! Teprve poté povrch přešetíme vlhkým hadříkem. Nakonec zbytky produktu odstraníme ze špachtle a štětce vlhkou houbou.

Čištění: vodou – vlhkým hadříkem/houbou, nakonec otřete mokré části čistým suchým hadříkem

Pracovní teplota: +5 °C až +30 °C

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Poznámka: Před použitím výrobku PU Remover - Odstraňovač PU pěny a jiných čističů vždy ověřte, zda tento přípravek nepoškozuje plastová okna a nátěry dřevěných oken či jiné povrchy !!!
Máte-li obavy z poškození povrchu rámu oken či dveří nebo pracovního okolí, přikryjte přilehlé povrchy před prací krycí páskou nebo folií. Stejný způsob ochrany okolí pracovní spáry použijte i před vlastním vypěňováním PU pěnou.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.