

extol[®]
P R E M I U M

MX 1200 P (8890600) MX 1600 DP (8890601)

Míchadlo na stavební hmoty (cz)

Miešadlo na stavebné hmoty (sk)

Keverő masszához (H)



Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami
a předpisy Evropské Unie. S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz

Fax: +420 225 277 400, tel.: +420 222 745 130

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 23. 1. 2012

I. Technické údaje

Míchadlo	MX 1200 P	MX 1600 DP	Míchadlo stavebních směsí	1x
Objednávací číslo	8890600	8890601	Míchací metla	1x
Příkon	1200 W	1600 W	Návod k použití	1x
Napětí	230 V~50 Hz	230 V~50 Hz		
Dva rychlostní stupně	ne	ano		
1. rychlostní stupeň (bez zatížení)	300-650 min ⁻¹	180-380 min ⁻¹		
2. rychlostní stupeň (bez zatížení)	–	300-650 min ⁻¹		
Plynulá regulace otáček	ano	ano		
Funkce pomalého rozbehu (soft start)	ano	ano		
Zajištění konstantních otáček				
během zatížení	ne	ano		
Ochrana proti přetížení	ne	ano		
Velikost závitu vřetena přístroje	M 14	M 14		
Velikost závitu míchací metly	M 14	M 14		
Průměr míchacího koše	120 mm	140 mm		
Délka míchací metly	560 mm	600 mm		
Hmotnost míchané směsi	25-50 kg	25-80 kg		
Max. hladina akustického výkonu (dle EN ISO 3744)	105 dB(A)	105 dB(A)	nejistota ± 3 dB(A)	
Hladina akustického tlaku (dle EN ISO 3744)	94 dB(A)	94 dB(A)	nejistota ± 3 dB(A)	
Hladina vibrací (dle EN ISO 8041)	3,06 m/s ²	3,06 m/s ²	nejistota ± 1,5 m/s ²	
Hmotnost	3,4 kg	4,5 kg		
Krytí	IP 20	IP 20		
Třída izolace	II	II		
Vyměnitelné uhlíky	ano	ano		

II. Rozsah dodávky

III. Charakteristika

Míchadlo Extol Premium MX 1600 DP a MX 1200 P je určeno k rozmíchání stavebních hmot jako např. malty, omítky, lepidla, dále barev a lakovů, která neobsahuje organická rozpouštědla (např. aceton). Součástí nářadí je regulátor pro přizpůsobení otáček vzhledem k viskozitě míchanej směsi. Elektronicky regulovaný start (soft start) zajišťuje pozvolný rozbeh nářadí, čímž zabraňuje vystříknutí míchanej hmoty z nádoby a zvyšuje bezpečnost práce. Elektromotor je vybaven kontrolní elektronikou (platí pouze pro model MX 1600 DP), která zajišťuje konstantní otáčky během většího zatížení, což umožňuje rovnoměrné promíchání směsi.

V. Před uvedením do provozu

A UPOZORNĚNÍ

Před jakoukoliv manipulací s nářadím se ujistěte, že je přívodní kabel odpojen od zásuvky el. napětí.

UPNUTÍ MÍCHACÍ METLY


- U modelu MX 1200 P je míchací metla (Obr.1, pozice 10) dvoudílná. Dva díly metly sešroubujete a rádně dotáhněte pomocí montážních klíčů.
- Míchací metlu našroubujete do závitu vřetena přístroje (Obr.1, pozice 8) a pevně ji dotáhněte s použitím montážních klíčů.



IV. Součásti a ovládací prvky

Seznam pozic:

1. Pravá a levá rukojet
2. Regulátor otáček
3. Krytky otvoru pro výměnu uhlíkových kartáčů
4. Aretační tlačítko provozního spínače
5. Provozní spínač
6. Přívodní kabel
7. Přepínač rychlostního stupně (platí jen pro model MX 1600 DP)
8. Závit vřetena přístroje
9. Míchací koš
10. Míchací metla (u modelu MX 1200 P je dvoudílná)



Obr.1

NASTAVENÍ RYCHLOSTNÍHO STUPNĚ

(platí pro model MX 1600 DP)

Přepínačem rychlostního stupně nastavte rychlostní stupeň I nebo II.

STUPEŇ I (NIŽŠÍ ROZSAH POČTU OTÁČEK):

Pro větší zatížení, např. pro míchání husté malty, betonu, tmelu, epoxidových pryskyřic apod.

STUPEŇ II (VYŠŠÍ ROZSAH POČTU OTÁČEK):

Pro menší zatížení, např. pro míchání disperzní barvy, laků, cementové kaše apod.

Poznámka:

Rychlostní stupeň lze přenastavit i za chodu přístroje, ne však při plném zatížení nebo při maximálním počtu otáček.

VI. Uvedení do provozu

⚠️ VÝSTRAHA

Před uvedením přístroje do chodu, si pozorně přečtěte v kapitole XI až XIII všechny bezpečnostní pokyny pro jeho používání.

ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ

Před zapojením přívodního kabelu zkонтrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá hodnotě uvedené na štítku náradí. Zkontrolujte, zda vidlice napájecího kabelu náradí odpovídá typu zásuvky.

1. Přístroj připojte ke zdroji el. proudu a pevně jej uchopte za obě rukojeti (Obr.1, pozice 1).
2. Stisknutím a přidržením provozního spínače (Obr.1, pozice 5) uvedete zařízení do chodu.

Uvolněním téhož spínače přístroj vypnete.

Pro dlouhodobější práci lze použít aretační provozního spínače.

Stiskněte provozní spínač (Obr.1, pozice 5) a pak stiskněte aretační tlačítko (Obr.1, pozice 4).

Stisknutím provozního spínače (Obr.1, pozice 5) se aretační tlačítko uvolní.


REGULACE OTÁČEK

Otáčky lze v rámci přednastaveného rychlostního stupně 1 nebo 2 (dvourychlostní stupeň platí jen pro model MX 1600 DP) plynule reguloval otáčením regulátoru (Obr.1, pozice 2) podle viskozity míchane směsi.

VII. Způsob použití

- Otáčky volte vzhledem k viskozitě míchané směsi.
 - Pro směsi s menší viskozitou jako je např. cementová kaše, zalévací hmota apod. nastavte vyšší otáčky míchací metly.
 - Pro směsi s vyšší viskozitou jako je např. beton, cement, tmel volte otáčky nižší.
- Při práci pohybujte přístrojem nahoru a dolů.

Na obrázku je znázorněno proudění míchané hmoty míchacím košem při míchání.



- Po použití míchací metlu (Obr.1, pozice 10) omyjte.

ELEKTRONICKÁ OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ

(platí pouze pro model MX 1600 DP)

Náradí je vybaveno elektronickou ochranou proti nadmernému zatížení. Dojde-li k přetížení, motor se automaticky vypne. K jeho zapnutí dojde po odstranění nadmerné zátěže.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Náradí nepřetížujte. Vede to rychlému opotřebení přístroje. Během dlouhodobějšího provozu dělejte pravidelné přestávky.

VIII. Čištění a údržba

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Před jakoukoliv údržbou nebo čištěním odpojte přívodní kabel od zdroje elektrického proudu.

Náradí udržujte čisté.

Po použití jej očistěte vlnkým hadříkem. Rovněž udržujte čisté větrací otvory motoru.

Dbejte při tom na to, aby nedošlo k vniknutí kapaliny do přístroje.

K čištění nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.

Opravy náradí, při kterých je nutný zásah do vnitřních částí přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis značky Extol (servisní místa naleznete na www.extol.cz).

Uživatel smí sám provádět pouze výměnu uhlíkových kartáčů, při které není nutný zásah do vnitřních částí stroje.

VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

Uhlíkové kartáče je nutné vyměnit, jsou-li opotřebované nebo prasklé, což se projeví nepravidelným chodem náradí nebo jiskřením.

Opotřebení uhlíkových kartáčů je zapotřebí kontrolovat.

1. Odšroubujte krytky otvoru pro výměnu uhlíkových kartáčů (Obr.1, pozice 3) a vyjměte opotřebené nebo poškozené uhlíkové kartáče.
2. Původní uhlíkové kartáče vyměňte za nové originální kusy dodávané výrobcem.

IX. Likvidace odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

Výrobek obsahuje elektrické/elektro-nické součásti a také může obsahovat provozní náplň, které jsou nebezpečným odpadem. Neodhazujte jej proto do směsného odpadu, ale odevzdajte na příslušných sběrných místech tohoto odpadu. Informace o těchto místech obdržíte na obecním úřadě.

X. Skladování

Očištěné náradí skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

XI. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento „Návod k použití“ udržuje v dobrém stavu a ponechávejte jej uložen v výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

Toto Upozornění se používá v celé příručce:

⚠️ UPOZORNĚNÍ!

Toto upozornění se používá pro pokyny, jejichž neu- poslechnutí může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob

⚠️ VÝSTRAHA!

Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob. Dále může používání, které je v rozporu s tímto návodom, zapříčinit ztrátu záruky na výrobek. Výrazem „elektrické náradí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno jak elektrické náradí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, tak náradí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

Zapamatujte si a uschovějte tyto pokyny!

1) PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. Neporádej a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou nehod.

b) Nepoužívejte elektrické náradí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém náradí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.

c) Při používání elektrického náradí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyuřováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického náradí musí odpovídat sítové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S náradím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídají zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické náradí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikněte-li do elektrického náradí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické náradí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvýšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) Je-li elektrické náradí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- f) Používejte-li elektrické náradí ve vlnkých prostorách, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) BEZPEČNOST OSOB

- a) Při používání elektrického náradí buďte pozorní, venujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického náradí může vést k vážnému poranění osob.
- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. Přenášení náradí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice náradí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- d) Před zapnutím náradí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otácející se části elektrického náradí,

může být příčinou poranění osob.

- e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnáhu. Budete tak lépe ovládat elektrické náradí v nepředvídaných situacích.
- f) Oblékjete se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odvádění a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití tétoho zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.

4) POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁRADÍ A PĚCE O NĚ

- a) Nepřetěžujte elektrické náradí. Používejte správné náradí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) Nepoužívejte elektrické náradí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoli elektrické náradí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Odpojíte náradí vytažením vidlice ze sítové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického náradí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického náradí.
- d) Nepoužívané elektrické náradí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým náradím nebo s těmito pokyny, aby náradí používaly. Elektrické náradí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické náradí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického náradí. Je-li náradí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým náradím.
- f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržovaná a naostřená řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- g) Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkretní elektrické náradí, a to s ohledem na dané podmínky práce

a druh prováděné práce. Používání elektrického náradí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) SERVIS

Opravy vašeho elektrického náradí svěrte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly. Tímto způsobem bude zajistěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického náradí jako před opravou.

XII. Doplňkové bezpečnostní pokyny

- Před použitím míchadla si přečtěte návod k použití. Výrobce nenese odpovědnost za zranění či vzniklá poškození náradí v důsledku jejího nevhodného používání.
- Náradí nepoužívejte, jste-li unaveni, pod vlivem alkoholu, či jiných látek ovlivňujících pozornost. Zamezte používání náradí dětmi, nepoučenými nebo duševně a fyzicky nezpůsobilými osobami.
- Při práci držte náradí pevně oběma rukama a zaujměte stabilní postoj.
- Při práci používejte ochranu sluchu, zraku a pracovní rukavice.
- Na počátku míchání stavební směsi může dojít ke zvřílení prachu, který může být zdraví škodlivý, proto při práci používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (čisticový filtr P2).
- Nemíchejte směsi obsahujících azbest, protože je karcinoženné.
- Náradí nepoužívejte k míchání materiálů obsahujících látky s nebezpečím výbuchu, např. snadno zápalná rozpouštědla apod.. Náradí vytváří jiskry, které mohou snadno zapálit hořlavé látky.
- Vnikněte-li náradí do míchané směsi, okamžitě jej odpojte od přívodu el. proudu a nechte náradí zkontovalovat v autorizovaném servisu značky Extol (servisní místa naleznete na www.extol.cz), neboť míchaný materiál v náradí může způsobit poškození a vést k úderu elektrickým proudem.
- Před odložením náradí vyčkejte až se míchací metla zcela zastaví.
- Nepoužívejte náradí, je-li přívodní kabel poškozen. Dojde-li k poškození kabelu během práce, pak se jej nedotýkejte a odpojte jej od přívodu el. proudu.
- Používejte-li náradí venku, připojte jej přes proudový chránič (FI).

XIII. Odkazy na značky na štítku

	Před použitím si přečtěte návod k použití
	Odpovídá požadavkům EU
	Při práci používejte ochranu zraku, sluchu a dýchacích cest
	Zařízení ochranné třídy II. Dvojitá izolace.
	Při práci používejte vhodné rukavice
Sériové číslo	Udává rok výroby a pořadové číslo série

XIV. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a rádně vyplnit záruční líst. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s rádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o kupi.
- 4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špině a zabalené nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenese odpovědnost za zasláne příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáží nebo technologií zpracování.
- 8) Tato záruka není na újmu zákonného právum, ale je dodatkem k nim.
- 9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaným servisem značky Extol.
- 10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

- 11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoli falšování záručního listu nebo dokladu o kupi.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. likvádace atd.).
- 14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke kupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejblížší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,

že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídá příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie.

Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol PREMIUM MX 1600 DP (8890601) a MX 1200 P (8890600)
Míchadlo na stavební hmoty

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60745-1; EN 60745-2-1+A11+A1+A12

a následujícími předpisy:

2006/95 EC

2004/108 EC

2006/42 EC

2000/14 EC

2011/65 EU

ve Zlíně 23. 1. 2012

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,
dáujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku. Výrobok bol podrobený dôkladným testom
spoločnosti a bezpečnosti a kvality predpisaných normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.sk

Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 23. 1. 2012

I. Technické údaje

Miešadlo	MX 1200 P	MX 1600 DP	Miešadlo stavebných zmesí	1x
Objednávacie číslo	8890600	8890601	Miešacia metla	1x
Príkon	1 200 W	1 600 W	Návod na použitie	1x
Napätie	230 V~50 Hz	230 V~50 Hz		
Dva rýchlosťné stupne	nie	áno		
1. rýchlosťný stupeň (bez zatáčenia)	300 – 650 min ⁻¹	180 – 380 min ⁻¹		
2. rýchlosťný stupeň (bez zatáčenia)	–	300 – 650 min ⁻¹		
Plynulá regulácia otáčok	áno	áno		
Funkcia pomalého rozbehu (soft start)	áno	áno		
Zaistenie konštantných otáčok počas zatáčenia	nie	áno		
Ochrana proti preťaženiu	nie	áno		
Veľkosť závitu vretena prístroja	M 14	M 14		
Veľkosť závitu miešacej metly	M 14	M 14		
Priemer miešacieho koša	120 mm	140 mm		
Dĺžka miešacej metly	560 mm	600 mm		
Hmotnosť miešanej zmesi	25 – 50 kg	25 – 80 kg		
Max. hladina akustického výkonu (podľa EN ISO 3744)	105 dB(A)	105 dB(A)	neistota ±3 dB(A)	
Hladina akustického tlaku (podľa EN ISO 3744)	94 dB(A)	94 dB(A)	neistota ±3 dB(A)	
Hladina vibrácií (podľa EN ISO 8041)	3,06 m/s ²	3,06 m/s ²	neistota ±1,5 m/s ²	
Hmotnosť	3,4 kg	4,5 kg		
Krytie	IP 20	IP 20		
Trieda izolácie	II	II		
Vymeniteľné uhlíky	áno	áno		

II. Rozsah dodávky


III. Charakteristika

Miešadlo Extol Premium MX 1600 DP a MX 1200 P je určené na rozmešanie stavebných hmôt, ako napr. malty, omietky, lepidla, ďalej farieb a lakov, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá (napr. acetón). Súčasťou náradia je regulátor na prispôsobenie otáčok vzhľadom na viskozitu miešanej zmesi. Elektronicky regulovaný štart (soft start) zaistuje pozvolný rozbeh náradia, čím zabraňuje vystreknutiu miešanej hmoty z nádoby a zvyšuje bezpečnosť práce. Elektromotor je vybavený kontrolou elektronikou (platí iba pre model MX 1600 DP), ktorá zaistuje konštantné otáčky počas väčšieho zatáčenia, čo umožňuje rovnometerné premiešanie zmesi.

IV. Súčasti a ovládacie prvky

Zoznam pozícii:

1. Pravá a ľavá rukoväť
2. Regulátor otáčok
3. Kryty otvoru na výmenu uhlíkových kieff
4. Aretačné tlačidlo prevádzkového spínača
5. Prevádzkový spínač
6. Prívodný kábel
7. Prepínac rýchlosťného stupňa (platí iba pre model MX 1600 DP)
8. Závit vretena prístroja
9. Miešaci kôš
10. Miešacia metla (pri modeli MX 1200 P je dvojdielna)



V. Pred uvedením do prevádzky

A UPOZORNENIE

Pred akoukoľvek manipuláciou s náradím sa uistite, že je prívodný kábel odpojený od zásuvky el. napäťia.

UPNUTIE MIEŠACEJ METLY

- Pri modeli MX 1200 P je miešacia metla (Obr. 1, pozícia 10) dvojdielna. Dva diely metly zoskrutkujte a riadne dotiahnite pomocou montážnych kľúčov.
- Miešaciu metlu naskrutkujte do závitu vretena prístroja (Obr. 1, pozícia 8) a pevne ju dotiahnite s použitím montážnych kľúčov.

NASTAVENIE RÝCHLOSTNÉHO STUPŇA

(platí pre model MX 1600 DP)

Prepínačom rýchlostného stupňa nastavte rýchlosťný stupeň 1 alebo 2.

STUPEŇ I (NIŽŠÍ ROZSAH POČTU OTÁČOK):

Na väčšie zaťaženie, napr. na miešanie hustej malty, betónu, tmelu, epoxidových živíc a pod.

STUPEŇ II (VYŠŠÍ ROZSAH POČTU OTÁČOK):

Na menšie zaťaženie, napr. na miešanie disperznej farby, lakov, cementovej kaše a pod.

Poznámka:

Rýchlosťný stupeň je možné upraviť aj za chodu prístroja, nie však pri plnom zatažení alebo pri maximálnom počte otáčok.

VI. Uvedenie do prevádzky

⚠ VÝSTRAHA

Pred uvedením prístroja do chodu, si pozorne prečítajte v kapitole XI až XIII všetky bezpečnostné pokyny na jeho používanie.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Pred zapojením prívodného kábla skontrolujte, či napätie v zásuvke zodpovedá hodnote uvedenej na štítku náradia. Skontrolujte, či vidlica napájacieho kábla náradia zodpovedá typu zásuvky.

1. Prístroj pripojte k zdroju el. prúdu a pevne ho uchopte za obe rukoväti (Obr. 1, pozícia 1).
2. Sťačením a pridržaním prevádzkového spínača (Obr. 1, pozícia 5) uvediete zariadenie do chodu.

Uvoľnením toho istého spínača prístroj vypnete.

Na dlhodobejšiu prácu je možné použiť aretačiu prevádzkového spínača.

Sťačte prevádzkový spínač (Obr. 1, pozícia 5) a potom sťačte aretačné tlačidlo (Obr. 1, pozícia 4).

Sťačením prevádzkového spínača (Obr. 1, pozícia 5) sa aretačné tlačidlo uvoľní.


REGULÁCIA OTÁČOK

Otáčky je možné v rámci prednastaveného rýchlosťného stupňa 1 alebo 2 (dvojrýchlosťný stupeň platí len pre model MX 1600 DP) plynulo regulovať otáčaním regulátora (Obr. 1, pozícia 2) podľa viskozity miešanej zmesi.

VII. Spôsob použitia

- Otáčky volte vzhľadom na viskozitu miešanej zmesi.
 - Pre zmesi s menšou viskozitou, ako je napr. cementová kaša, zalievacie hmota a pod. nastavte vyššie otáčky miešacej metly.
 - Pre zmesi s vyššou viskozitou, ako je napr. betón, cement, tmel voľte otáčky nižšie.
- Pri práci pohybujte prístrojom hore a dole.

Na obrázku je znázornené prúdenie miešanej hmoty miešacím košom pri miešaní.



• Po použití miešacieho metla (Obr. 1, pozícia 10) umyte.

ELEKTRONICKÁ OCHRANA PROTI PRETAŽENIU

(platí len pre model MX 1600 DP)

Náradie je vybavené elektronickou ochranou proti nadmernému zaťaženiu. Ak dôjde k preťaženiu, motor sa automaticky vypne. K jeho zapnutí dôjde po odstránení nadmernej záťaže.

⚠ UPOZORNENIE

Náradie nepreťažujte. Vedia to rýchlemu opotrebeniu prístroja. Počas dlhodobejšieho prevádzky robte pravidelné prestávky.

VIII. Čistenie a údržba

⚠ UPOZORNENIE

Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením odpojte prívodný kábel od zdroja elektrického prúdu.

Náradie udržujte čisté.

Po použití ho očistite vlhkou handričkou. Tiež udržujte čisté vetracie otvory motoru.

Dbajte pri tom na to, aby nedošlo k vniknutiu kvapaliny do prístroja.

Na čistenie nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.

Opravy náradia, pri ktorých je nutný zásah do vnútorných časťí prístroja smie vykonávať iba autorizovaný servis značky Extol (servisné miesta nájdete na www.extol.sk).

Užívateľ smie sám vykonávať iba výmenu uhlíkových kief, pri ktorej nie je nutný zásah do vnútorných časťí stroja.

VÝMENA UHLÍKOVÝCH KIEF

Uhlíkové kefy je nutné vymeniť, ak sú opotrebované alebo prasknuté, čo sa prejaví nepravidelným chodom náradia alebo iškrením.

Opotrebenie uhlíkových kief je potrebné kontrolovať.

1. Odskrutkujte kryty otvoru na výmenu uhlíkových kief (Obr. 1, pozícia 3) a vyberte opotrebené alebo poškodené uhlíkové kefy.
2. Pôvodné uhlíkové kefy vymenťte za nové originálne kusy dodávané výrobcom.

IX. Likvidácia odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vznikného odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti a tiež môže obsahovať prevádzkové náplne, ktoré sú nebezpečným odpadom. Neodhadzujte ho preto do zmesového odpadu, ale odovzdajte na príslušných zbernych miestach tohto odpadu. Informácie o týchto miestach dostanete na obecnom úrade.



nebezečným odpadom. Neodhadzujte ho preto do zmesového odpadu, ale odovzdajte na príslušných zbernych miestach tohto odpadu. Informácie o týchto miestach dostanete na obecnom úrade.

X. Skladovanie

Očistené náradie skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

XI. Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento „Návod na použitie“ udržujte v dobrom stave a ponechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opäťtove oboznámiť. Ak výrobok komukolvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

Toto upozornenie sa používa v celej príručke:

⚠ UPOZORNENIE!

Toto upozornenie sa používa pre pokyny, ktorých nedodržanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb.

⚠ VÝSTRAHA!

Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb. Ďalej môže používanie, ktoré je v rozpore s týmto návodom, zapričíniť stratu záruky na výrobok. Výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myšlené ako elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete, tak náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

Zapamätajte si a uschovajte tieto pokyny!

1) PRACOVNÉ PROSTREDIE

a) Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou nehôd.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iškry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výparы.

c) Pri používaní elektrického náradia zamedzte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budete vyuťovaní, môžete stratíť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

a) Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Nikdy akýmkolvek spôsobom neupravujte vidlicu. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky, obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia,

sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.

c) Nevystavujte elektrická náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy nenoste a netahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky tåhom za prívod.

Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predĺžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predĺžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

f) Ak používate elektrické náradie vo vlnkom prostredí, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB

a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústredte sa a trievzo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k väžnému poranieniu osôb.

b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokryvka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.

c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.

d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavacie nástroje alebo klúče. Nastavovací nástroj alebo klúč, ktorý ponecháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.

e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvidaných situáciach.

f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dabajte na to, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybu-

júcich sa časťí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasys môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.

g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo spôsobené vznikajúcim prachom.

4) POUŽITIE A ÚDRŽBA NÁRADIA

a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.

b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. Akékolvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.

c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sietovej zásuvky pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaneho elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovolte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.

e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa časťí a ich pohyblivosť, sústredte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékolvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohrozíť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zaistite jeho opravu. Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočne udržovaným elektrickým náradím.

f) Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naoštrené rezacie nástroje sa s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.

g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) SERVIS

opravy vášho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Týmto spôsobom bude zaistená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

XII. Doplnkové bezpečnostné pokyny

- Pred použitím miešadla si prečítajte návod na použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia či vzniknuté poškodenia náradia v dôsledku jeho nevhodného používania.
- Náradie nepoužívajte, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu, či iných látok ovplyvňujúcich pozornosť. Zabráňte používaniu náradia deťmi, nepoučenými alebo duševne a fyzicky nespôsobilými osobami.
- Pri práci držte náradie pevne oboma rukami a zaujmite stabilný postoj.
- Pri práci používajte ochranu sluchu, zraku a pracovné rukavice.
- Na začiatku miešania stavebnej zmesi môže dôjsť k zvíreniu prachu, ktorý môže byť zdraviu škodlivý, preto pri práci používajte vhodnú ochranu dýchacích cest (časticový filter P2).
- Nemiešajte zmesi obsahujúce azbest, pretože je karcinogénny.
- Náradie nepoužívajte na miešanie materiálov obsahujúcich látky s nebezpečenstvom výbuchu, napr. ľahko zápalné rozpúšťadlá a pod. Náradie vytvára iskry, ktoré môžu ľahko zapaliť horľavé pary.
- Ak vnikne náradie do miešanej zmesi, okamžite ho odpojte od prívodu el. prúdu a nechajte náradie skontrolovať v autorizovanom servise značky Extol (servisné miesta nájdete na www.extol.sk), pretože miešaný materiál v náradí môže spôsobiť poškodenie a viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pred odložením náradia vyčkajte až sa miešacia metla celkom zastaví.
- Nepoužívajte náradie, ak je prívodný kábel poškodený. Ak dôjde k poškodeniu kábla počas práce, potom sa ho nedotýkajte a odpojte ho od prívodu el. prúdu.
- Ak používate náradie vonku, pripojte ho cez prúdový chránič (FI).

XIII. Odkazy na značky na štítku

	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Zodpovedá požiadavkám EÚ.
	Pri práci používajte ochranu zraku, slchu a dýchacích cest.
	Zariadenie ochranej triedy II. Dvojitá izolácia.
	Pri práci používajte vhodné rukavice.
Sériové číslo	Udáva rok výroby a poradové číslo série.

XIV. Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenej neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vámi zakúpený výrobok záruku dva roky od data prodeja. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opráv autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisné miesta sú na stránkach www.extol.sk).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predvíť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vyplísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
- Už pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
- Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplňeným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
- V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiní a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
- Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
- Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
- Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnnej montáže alebo technológiou spracovania.
- Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
- Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
- Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na

použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

- Nárok na záruku zaniká, ak:
 - výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
- Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
- Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.)
- Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70
E-mail: servis@madalbal.sk

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal s.r.o. • Stará Vajnorská 37 • 831 04 Bratislava

prehlasuje,

že ďalej označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedené prevedenie, vyhovuje príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie.

V prípade, že neschválime žiadne zmeny na zariadení, toto vyhlásenie stráca svoju platnosť.

Extol PREMIUM MX 1600 DP (8890601) a MX 1200 P (8890600)

Miešadlo na stavebné hmoty

bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60745-1; EN 60745-2-1+A11+A1+A12

a nasledujúcimi predpismi:

2006/95 EC

2004/108 EC

2006/42 EC

2000/14 EC

2011/65 EU

ve Zlíně 23. 1. 2012

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Tisztelt vásárlók,

Köszönjük bizalmát, amelyet az elektromos láncfűrész megvásárlásával az Extol márka iránt tanúsított.

A termék tulajdonságait az Európai Uniós érvényes szabványok és előírások szerinti alapos megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatokban ellenőriztük.

Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, lépjön kapcsolatba vevőszolgálati és tanácsadói központunkkal:

www.extol.hu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 23. 1. 2012

I. Műszaki adatok

Keverőgép típusjelölése:	MX 1200 P	MX 1600 DP	Kézi keverőgép építőipari keverékekhez	1 db
Rendelési cikkszám:	8890600	8890601	Keverőszár	1 db
Teljesítményfelvétel:	1200 W	1600 W	Használati utasítás	1 db
Tápfeszültség:	230 V~, 50 Hz	230 V~, 50 Hz		
Két sebességfokozat:	nincs	van		
1. sebességfokozat (terhelés nélkül):	300-650 ford/perc	180-380 ford/perc		
2. sebességfokozat (terhelés nélkül):	–	300-650 ford/perc		
Folyamatos fordulatszám-szabályozás:	van	van		
Lassú indulási („soft start”) funkció:	van	van		
Állandó fordulatszám				
tartása üzemelés közben:	nincs	van		
Túlterhelés elleni védelem:	nincs	van		
A keverőorsó menetméréte:	M 14	M 14		
A keverőszár menetméréte:	M 14	M 14		
A keverőfej átmérője:	120 mm	140 mm		
A keverőszár hosszúsága:	560 mm	600 mm		
A kevert elegy tömege:	25-50 kg	25-80 kg		
Max. akusztikus teljesítmény:	105 dB(A), (az EN ISO 3744 szerint)	105 dB(A), bizonytalanság: ±3 dB(A)		
Acustikus nyomás:	94 dB(A), (az EN ISO 3744 szerint)	94 dB(A), bizonytalanság: ±3 dB(A)		
Vibrációs szint:	3,06 m/s ² , (az EN ISO 8041 szerint)	3,06 m/s ² , bizonytalanság: ±1,5 m/s ²		
Tömeg:	3,4 kg	4,5 kg		
Érintésvédelem:	IP 20	IP 20		
Szigetelési osztály:	II	II		
A szénkefék cserélhetők:	igen	igen		

II. A csomagolás tartalma


III. A termék jellemzői

Az Extol Premium 8890601 (MX 1600 DP) és az Extol Premium 8890600 (MX 1200 P) kézi keverőgép az építőiparban használt keverékek – például habarcs, ragasztókeverékek, valamint szerves oldószereket (például acetont) nem tartalmazó festékek és lakkok – elkészítésére szolgál. A keverőgép fordulatszám-szabályozóval van ellátva, amelynek segítségével a kevert elegy viszkoztatásának megfelelően lehet a keverési fordulatszámot megválasztani. Az elektronikusan szabályozott beindítás (az ún. „soft start”) biztosítja a keverő lassú beindulását és fokozatos felfutását, ezzel megakadályozza a kevert anyag kifröccsenését az edényből, és így fokozza a munkavégzés biztonságát. Az elektromotor (csak a MX 1600 DP modellnél) vezérlő elektronikával rendelkezik, amely nagyobb terhelés esetén is állandó fordulatszámon történő működést biztosít, ezzel pedig lehetővé teszi az elegy egyenletes keverését.

IV. Részegységek és működtető elemek

A keverő részei:

1. Jobb oldali és bal oldali markolat
2. Fordulatszám-szabályozó
3. A szénkefék elhelyezésére szolgáló rekesz nyílásának fedele
4. A be-kikapcsológomb rögzítésére szolgáló gomb
5. Be-kikapcsológomb
6. Tápfeszültség-kábel
7. A sebességfokozatok közötti átkapcsoló (csak a MX 1600 DP modellnél)
8. A keverőorsó menete
9. Keverőfej
10. Keverőszár (az MX 1200 P modell esetében két részből áll)



1. ábra

V. Teendők a kézi keverőgép üzembe helyezése előtt

A FIGYELMEZTETÉS

A kézi keverőgépen végzett bármilyen munka előtt el- lenörrizze, hogy a szerszám csatlakozókabele ki van húzva az elektromos feszültségforrás csatlakozáljából.

A KEVERŐSZÁR BEFOGÁSA

- Az MX 1200 P modellnél a keverőszár (1. ábra, 10. pozíció) két részből áll. A két részt csavarozza össze, majd húzza meg erősen szerelőkulcs segítségével.
- A keverőszárat csavarozza be a keverőorsó menetébe (1. ábra, 8. pozíció), majd húzza meg erősen szerelőkulcs segítségével.



A SEBESSÉGFOKOZAT BEÁLLÍTÁSA

(csak az MX 1600 DP modellnél)

A sebességfokozatok közötti átkapcsoló használatával állítsa be az 1-es vagy a 2-es sebességfokozatot.

1-ES SEBESSÉGFOKOZAT (KISEBB FORDULATSZÁM-TARTOMÁNY)

Nagyobb terhelés esetén, például sűrű habarcs, beton, sűrű ragasztók, epoxiganták stb. keverésekor az 1-es sebességfokozatot kell kiválasztani.

2-ES SEBESSÉGFOKOZAT (NAGYOBBS FORDULATSZÁM-TARTOMÁNY)

Kisebb terhelés esetén, például diszperziós festékek, lakkok, cementpépek stb. keverésekor a 2-es sebességfokozatot kell kiválasztani.

Megjegyzés:

A sebességfokozatot a szerszám működése közben is át lehet állítani, azonban teljes terheléskor, illetve maximális fordulatszámon nem.

VI. A kézi keverőgép üzembe helyezése

A FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A kézi keverőgép használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az a XI. és a XIII. részben megadott összes biztonsági utasítást.

A KEVERŐGÉP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A kézi keverőgép elektromos hálózatra történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a csatlakozó aljzatban rendelkezésre álló feszültség értéke megfelel a szerszám adattábláján feltüntetett feszültségértékkel. Ellenörizzze azt is, hogy a tápfeszültség-kábel csatlakozódugójának típusa megfelel-e a csatlakozó aljzat kialakításának.

- Csatlakoztassa a kézi keverőgépet az elektromos feszültségforráshoz, és fogja meg erősen a mind a jobb oldali, minden a bal oldali markolatot (1. ábra, 10. pozíció).
- A kézi keverőgépet a be-kikapcsológomb (1. ábra, 5. pozíció) lenyomásával és lenyomva tartásával lehet bekapcsolni. A kézi keverőgépet a be-kikapcsológomb felengedésével lehet kikapcsolni.

A hosszabb ideig tartó munkavégzés kényelmesebbé tétele érdekében a kézi keverőgép be-kikapcsológombját rögzíteni lehet.

Nyomja le a be-kikapcsológombot (1. ábra, 5. pozíció), majd nyomja le a be-kikapcsológomb rögzítésére szolgáló gombot (1. ábra, 4. pozíció).

A be-kikapcsológomb rögzítésére szolgáló gombot a be-kikapcsológomb (1. ábra, 5. pozíció) megnyomásával lehet oldani.

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS

A keverőgép fordulatszáma az előre kiválasztott 1-es vagy 2-es sebességfokozatnak megfelelő fordulatszám-tartományban a fordulatszám-szabályozó (1. ábra, 2. pozíció) segítségével, a kevertetted elegy viszkozitásának megfelelően folyamatosan változtatható (csak az Extol MX 1600 DP modell rendelkezik két sebességfokozattal).


VII. Munkavégzés a kézi keverőgéppel

- A fordulatszámot a keverendő elegy viszkozitásának megfelelők kell megválasztani. Kisebb viszkozitású keverékek – például cementpép, kiöntőanyagok stb.

– keverésekor a keverőt nagyobb fordulatszámon lehet működtetni. Sűrűbb keverékek – például beton, cement, sűrű ragasztók – keverésekor kisebb fordulatszámot kell választani.

- A munkavégzés (kevertetés) során a keverőgépet fel-le irányban kell mozgatni.

Az ábra mutatja, hogy a keverés során a kevertetett anyag milyen módon áramlik a keverőfej körül.



- Használat után a keverőszárat (1. ábra, 10. pozíció) és a keverőfejet le kell mosni.

VIII. Tisztítás és karbantartás

A FIGYELMEZTETÉS

A kézi keverőgép karbantartásának vagy tisztításának megkezdése előtt a tápfeszültség-kábel ki kell húzni az elektromos feszültségforrás csatlakozáljából.

A kézi keverőgépet tisztán kell tartani.

Használat után a szerszámot nedves ruhával meg kell tisztítani. Hasonlóképpen kell megtisztítani a motor szellőzőnyílásait is.

A tisztítás során ügyeljen, hogy folyadék ne kerüljön be a keverőgép belső részeibe.

A kézi keverőgép tisztításához nem szabad agresszív tisztítótiszereket és oldószereket használni.

A kézi keverőgépnek a szerszám belső részeibe történő beavatkozással együtt járó javítását kizárolag az erre meghatalmazással rendelkező egyik Extol márkaszerviz végezheti el (a márkaszervizek felsorolása a www.extol.hu weblapon található).

A felhasználó csak a szénkefék cseréjét végezheti el, aminek során nincs szükség a keverőgép belső részeibe történő beavatkozásra.

A SZÉNKEFÉK CSERÉJE

A szénkefeket ki kell cserélni, amennyiben elhasználódtak vagy megsérültek. A szénkefék nem megfelelő állapotát a szerszám egyenetlen működése vagy szikrázás jelzi. A szénkefék elhasználódásának mértékét rendszeresen ellenőrizni kell.

- Csavarozza ki a le a szénkefék elhelyezésére szolgáló rekesz fedelét (1. ábra, 10. pozíció) rögzítő csavarokat, majd vegye le a fedeleket. Vegye ki az elhasználott vagy sérült szénkefeket.
- A szénkefeket a gyártó által leszállított új, az eredetihez megegyező szénkefekre kell kicséríeni.

IX. A hulladék megsemmisítése



A termék élettartamának végén, a keletkezett hulladék megsemmisítése során az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell eltávolítani.

A dekopírfűrész elektromos / elektronikus alkatrészeket tartalmaz. A terméket nem szabad a vegyes hulladék közé dobni, hanem hulladékfeldolgozón kell leadni, vagy olyan helyre kell elvinni, ahol visszaveszik a terméket,

vagy az ilyen jellegű hulladékokat begyűjtő helyen kell leadni. Az üzemanyagok veszélyes hulladéknak számítanak. Ezeket az érvényes jogszabályokkal összhangban, a gyártó útmutatásainak megfelelően kell kezelni.

X. Tárolás

A megtisztított kézi keverőgépet száraz, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

XI. Általános biztonsági utasítások

Tartsa ezt a „Használati útmutatót” jó állapotban, a termék közelében, hogy szükség esetén a termék kezelője ismételten el tudja olvasnai. Ha a terméket kölcsönadja vagy eladja, soha ne felejtse el hozzátenni a teljes használati útmutatót.

Ezt a figyelmeztést az egész kézikönyvben alkalmazzuk:

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ezt a figyelmeztést azokhoz az utasításokhoz használjuk, amelyek be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat. Ezenkívül a jelen útmutatóban foglaltaktól eltérő módon történő használat a termékre nyújtott garancia elvesztésével járhat. „Az alábbi figyelmeztető utasításokban az „elektromos szerszám” kifejezés alatt elektromos hálózatról (flexibilis vezetéken keresztül), vagy akkumulátorról (flexibilis vezeték nélkül) táplált szerszámokat értünk. Órizze meg a használati útmutatót és jegyezze meg a benne foglaltakat!

1) MUNKAKÖRNYEZET

a) A munkahelyet tartsa tisztni és jól megvilágított állapotban. A rendetlen és nem megfelelően megvilágított munkahely baleset okozója lehet.

b) Az elektromos szerszámot ne használja robbanásveszélyes területen, ott ahol gyúlékony folyadékok és gázok vannak vagy por keletkezik. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek berobbanthatják a port vagy a gyúlékony gózöket.

c) Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen, hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szerszámhoz ne férjenek hozzá. Külső zavaró hatások esetén elvezítheti uralmát a szerszám felett.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG

a) Az elektromos készülék flexibilis csatlakozóvezetéken lévő csatlakozódugónak meg kell felelnie a hálózati csatlakozójának. Soha semmilyen módon ne próbálja meg a csatlakozódugót megjavítani. Védőföldeléssel rendelkező készülékhez soha ne használjon csatlakozóadaptert. A nem javított, meg-

felelő csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.

b) Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe földelt tárgyakkal, például csővezetékkal, központi fűtési rendszer radiátorával, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Az áramütés okozta balesetek bekövetkezének veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve.

c) Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám ne kerüljön érintkezésbe esővel, vízzel vagy nedvességgel. Ha az elektromos szerszámba víz jut be, az áramütés okozta balesetek bekövetkezének veszélye nagyobb lesz.

d) A flexibilis csatlakozóvezetéket nem szabad a rendeltetésétől eltérő célra használni. Soha ne hordozza és ne húzza az elektromos szerszámot a vezetékénél fogva, illetve ne húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozójából a vezetéknél fogva. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, zsiradékokkal, éles élekkel és mozgó alkatrészekkel. A sértült vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.

e) Szabad területen történő munkavégzéskor használjon kültéri használatra szolgáló hosszabbító kábelt. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.

f) Amennyiben az elektromos készüléket nedves, vizes helyen használja, akkor azt áram-védőkapcsolóval (RCD) védett hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Az áram-védőkapcsoló (RCD) használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG

a) Az elektromos szerszám használatakor legyen figyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen csinál, összpontosítson és józanul mérlegeljen. Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.

b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig használjon szemvédő eszközöt. A munkakörülményeknek megfelelő védőfelszerelések (például porállarc, csíúságátlással ellátott biztonsági lábbel, kemény fejvédő és hallásvédő eszköz) használata csökkenti a személyi sérülés veszélyét.

c) Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül beinduljon. Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati csatlakozójába helyezi, győződjön meg róla, hogy

a gép kikapcsolt állapotban van. Ha a szerszámot úgy viszi egyik helyről a másikra, hogy közben ujja a kapcsoló-gombot, vagy a szerszám csatlakozódugóját úgy dugja be a hálózati csatlakozójába, hogy közben a kapcsoló be van kapcsolva, baleset következhet be.

d) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító eszközököt és kulcsokat. Az elektromos szerszám forgó részéhez rögzítve hagyott beállító szerszám vagy kulcs személyi sérülést okozhat.

e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonságosan megteheti. Munkavégzés során minden órizze meg egyensúlyt és stabil testhelyzetet. Iggy jobban uralni tudja az elektromos szerszámot előre nem látható helyzetekben.

f) Megfelelő módon öltözzen. Munkavégzéskor ne viseljen laza ruhákat, illetve ne hordjon ékszeret. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kesztyűje elegetően távolról legyen a mozgó alkatrészektől. A laza ruháztat, az ékszerét és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek elkapthatják.

g) Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó és porgyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatlakoztatva van-e és a használata megfelelő módon történik. Porelszívó berendezés használata csökkentheti a por keletkezése következtében fellépő veszélyeket.

4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS GONDOSÁGA

a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Munkavégzéshez az elvégzendő munkának megfelelő szerszámot használjon. Az elektromos szerszámmal csak azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan végezni, amelynek elvégzésére az készült.

b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelyet a kapcsolóval nem lehet bekapsolni és kikapcsolni. Az olyan elektromos szerszám, amely nem kezelhető a kapcsolóval, veszélyes, és azt meg kell javítani.

c) A szerszám beállítása, tartozékának cseréje előtt, illetve mielőtt az elektromos szerszámot leteszi, szüntesse meg a szerszám hálózati csatlakoztatását a csatlakozódugónak a hálózati csatlakozójában történő kihúzása révén. Ezeknek a megelőző biztonsági intézkedéseknek révén csökken az elektromos szerszám véletlen beindításának veszélye.

d) A nem használt elektromos szerszámot úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne engedje meg, hogy a szerszámot olyan személyek használják, akik nem ismerkedtek meg annak működésével,

illetve nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos szerszám tapasztalatlan használók kezében veszélyes.

e) Tartsa karban az elektromos szerszámot.

Ellenőrizze a készülék mozgó alkatrészeinek beállítását, illetve megfelelő mozgását; ellenőrizze, hogy nem láthatók-e a szerszámpon reprodukciók, az alkatrések nem törték-e, vizsgálja meg a rögzítéseket, illetve minden olyan további körülmenyt, amely veszélyeztetné az elektromos szerszám működését. Ha a szerszám megrongálódott, a további használat előtt meg kell javítani. Sok baleset okozója a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám.

f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott és élezett szerszámok kisebb valószínűséggel kapják el az anyagot és állnak le. Éles és tiszta vágószerszámokkal a munkavégzés könnyebb és biztonságosabb.

g) Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a munkavégzéshez szükséges eszközöket stb. az útmutatásoknak megfelelően, illetve úgy kell használni, ahogyan az a konkrét elektromos szerszámra vonatkozó előírásokban meg van adva, az adott munkakörülmények és az elvégzendő munka jellegének figyelembevételével. Az elektromos szerszámok nem rendelhetők a használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.

5) SZERVIZ

Az elektromos szerszám javítását szakemberre kell bízni, akinek az eredetivel azonos pótalkatrészeket kell használnia. Ilyen módon az elektromos szerszám használata ugyanolyan biztonságos lesz, mint a javítás előtt volt.

XII. Kiegészítő biztonsági utasítások

- A kézi keverőgép használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem felelős a szerszám nem megfelelő módon történő használata miatt bekövetkező személyi sérülésekért, illetve azért, ha a szerszám a nem megfelelő használat miatt károsodik.
- Ne használja a kézi keverőgépet, ha fáradt, vagy alkohol, illetve más, a figyelmet befolyásoló anyag hatása alatt áll. Gyermek, a csiszoló használatait nem ismerő, illetve a csiszoló használatára szellemileg vagy fizikailag alkalmatlan személyek a kézi keverőgépet nem használhatják.

- A munkavégzés során két kézzel, erősen tartsa a keverőgépet, és foglaljon el stabil helyzetet.
- A kézi keverőgéppel történő munkavégzés során hallásvédő eszközt, védőszemüveget, valamint védőkesztyűt kell használni.
- Az építőipari keverékek kevertetésének kezdetén az egészségre ártalmas por kerülhet a levegőbe, ezért a munkavégzés során megfelelő (P2 betéttel ellátott) légzésvédő eszközt (porálarcot) kell használni.
- A keverőgéppel azbeszett tartalmazó keverékeket nem szabad kevertetni, mivel az azbeszt rákkeltő hatású anyag.
- A keverőgépet nem szabad robbanásveszélyes anyagokat, például tűzveszélyes oldószereket stb. tartalmazó anyagok kevertetésére használni. A keverőgép szíkrázhat, aminél következhetben a gyűlékony gőzök belobbanhatnak.
- Amennyiben a keverőgép belesik a kevert anyagba, azonnal húzza ki a tápfeszültség-kábelt az elektromos feszültségforrás csatlakozójából, és vizsgálta meg a szerszámot a javítására meghatalmazással rendelkező egyik Extol márkaszervizben (a márkaszervizek fel-sorolása a www.extol.hu webálon található). Ugyanis a keverőgéphez bejutó anyag olyan károsodást okozhat, amelynek következtében elektromos áramütés következhet be.
- A keverőgép letétele előtt várja meg, hogy a keverőszár (keverőfej) teljesen megálljon.
- A kézi keverőgépet nem szabad sérült tápfeszültség-kábelrellel használni. Amennyiben a munkavégzés során a tápfeszültség-kábel megsérül, ne érintse meg a kábelt, hanem húzza ki az elektromos feszültségforrás csatlakozó aljzatából.
- Kültéri használat esetén a keverőgépet áramvédő kapcsolón (FI relén) keresztül kell a feszültségforráshoz csatlakoztatni.

XIII. Alkalmazott piktogramok és jelek

	A kézi keverőgép használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
	Megfelel az Európai Unióban érvényes követelményeknek.
	A kézi keverőgéppel való munkavégzés közben védőszemüveget, hallásvédő eszközt és a légitakat védő eszközt kell használni.
	II. védelmi osztályba tartozó termék. Kettős szigetelés.
	A kézi keverőgéppel való munkavégzés közben megfelelő védőkesztyűt kell használni.
Sorozatszám	Megadja a termék gyártási évét, valamint gyártási termék.

XIV. Garanciális idő és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; Ptk. 3055 - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseihez összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonosággal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonyallattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portál és szennyeződésekkel mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termék rövid időn belül károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárolág anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garancia vállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javításokat kizárolág a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégzni.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonosággal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélküli történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadtak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft.-vel.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő cérla használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cseréltek;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;

- (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
- (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
- (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
- (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
- (k) a garancialevet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendelhetősszerű használata miatt bekövetkező hibákért.
13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében váratlan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.
Lazy IV/3356, 760 01 Zlín
IČO: 49433717

kijelenti, hogy az alábbiakban ismertetett készülék, miként annak forgalomba hozott kivitelei is, megfelel az Európai Unió vonatkozó biztonsági követelményeinek. A termék általunk jóvá nem hagyott módosításai esetén jelen nyilatkozatunk érvényét veszíti.

Extol Premium MX 1600 DP (8890601) és MX 1200 P (8890600)

Kézi keverőgép építőipari keverékekhez

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60745-1; EN 60745-2-1+A11+A1+A12

illetve az alábbi előírásokkal (hatályos szöveg) összhangban történt:

2006/95/EK
2004/108/EK
2006/42/EK
2000/14/EK
2011/65 EU

Zlín 23. 1. 2012



Martin Šenkýř
a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja